

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	区（县）	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	天津得利伟机械制造有限公司	天津市	宁河区	机械零部件加工	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉
2	天津市鼎泰金属制品有限公司	天津市	宁河区	汽车零部件及配件制造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉